

# 手动实验室热压机

货号: PCHP



## 简介

手动液压机主要用于实验室的各种应用，如锻造、成型、冲压、铆接和其他操作。它可以制造复杂的形状，同时节省材料。

[了解更多](#)

| 产品型号      | PCHP-600C                     | PCHPH-600C          |
|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 压力范围      | 24T                           | 24T                 |
| 温度控制范围    | 室温 -800 °C                    | 室温 -600 °C          |
| 温度控制方式    | 智能 5 级可调连续温度控制，可设置不同的保温时间     | 1 级温度控制和保温时间        |
| 模具加热范围    | 室温 -300 °C                    | 室温 -300 °C          |
| 模具尺寸      | 100*100 毫米                    | 100*100 毫米          |
| 温度控制精确度   | 0.1°C                         | 0.1°C               |
| 实时温度与实际温度 | ±1°C                          | 未知                  |
| 温度校准      | 自校准                           | 无                   |
| 压力控制精度    | 0.1T [可自行定制和设置]               | 0.1T                |
| 显示模式和设置   | 7 英寸触摸式液晶屏，可直接点击输入设置值，屏幕亮度可调节 | 只能通过连续点击平模侧面的按钮进行设置 |
| 模压转换      | 程序自动转换/直接显示试样压力 ( Mpa )       | 不是                  |
| 加热安全提示    | 加热后会显示模具的实时温度，注意防止汤汁溢出。       | 不是                  |
| 数据管理      | 可管理、存储和查看                     | 非                   |

| 产品型号         | PCHP-600D1      | PCHP-600D2 | PCHP-600DG1     | PCHP-600DG2 |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 压力范围         | 0-30T           |            | 0-30T           |             |
| 气缸直径         | Φ110mm          |            | Φ110mm          |             |
| 气缸行程         | 30mm            |            | 30 毫米           |             |
| 智能恒温器的温度控制范围 | 室温 -800 °C      |            | 室温 -800 °C      |             |
| 智能恒温器温度控制模式  | 5 级可调连续温度控制     |            | 5 级可调连续温度控制     |             |
| 模具加热范围       | 室温 -300 °C      |            | 室温 -300 °C      |             |
| 模具尺寸         | 180*180 毫米      | 200*200 毫米 | 180*180 毫米      | 200*200 毫米  |
| 温度控制精确度      | 0.1°C           |            | 0.1°C           |             |
| 压力控制精度       | 0.1T [可自行定制和设置] |            | 0.1T [可自行定制和设置] |             |

|        |                         |                        |
|--------|-------------------------|------------------------|
| 停留时间   | 无限时间 (手动泄压)             | 无限时间 (手动泄压)            |
| 显示方式   | 7 英寸触摸液晶屏               | 7 英寸触摸液晶屏              |
| 模具压力转换 | 程序自动转换/直接显示试样压力 (兆帕)    | 程序自动转换/直接显示样品上的压力 (兆帕) |
| 加热安全提示 | 程序自动转换/直接显示样品上的压力 (Mpa) | 程序自动转换/直接显示样品压力 (兆帕)   |
| 数据管理   | 可管理、存储和查看               | 可管理、存储和查看              |
| 设备电源   | 220V ( 50Hz/60Hz )      | 220V ( 50Hz/60Hz )     |