

## 真空钎焊炉

货号: KT-BF



### 简介

真空钎焊炉是一种用于钎焊的工业炉，钎焊是一种金属加工工艺，使用熔化温度低于基体金属的填充金属将两块金属连接起来。真空钎焊炉通常用于要求连接牢固、清洁的高质量应用场合。

### [了解更多](#)

额定功率	100 千瓦
额定温度	700 °C
电源	380 伏, 50 赫兹
工作区域尺寸	Φ820×1700□
冷极限真空	6.67×10 <sup>-3</sup> Pa
压力上升率	2pa/h
控温精度	±1°C